

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

TALADRO PERCUTOR 1/2" 700W DW505 DEWALT

TALADRO PERCUTOR 1/2" 700W DW505 DEWALT

Galería



Descripción del producto

- El Taladro percutor DW505 de 1/2" (13mm) cuenta con un potente motor, permite realizar una amplia gama de aplicaciones. Gracias a su diseño ergonómico, empuñadura con recubierta suave y mango lateral texturizado, proporciona una comodidad máxima al usuario durante su uso

CARACTERISTICAS

- Potente motor de 700 watts para trabajos y aplicaciones exigentes
- Empuñadura trasera recubierta en goma para proporcionar comodidad máxima al usuario en la aplicación
- Carcasa para tareas de mayor exigencia que requieren mayor torque
- Selector de 2 velocidades mecánicas para tareas que requieren alto torque o alta velocidad
- Sistema de percusión mecánico para perforar mampostería, ladrillo y bloques

ESPECIFICACIONES

- Potencia: 700 W
- Amperaje: 7,8 amperios
- Tamaño del mandril: 1,27cm (1/2pulg)
- Velocidad sin carga (RPM): 0-1100 / 0-2700 rpm
- Frecuencia de impacto: 0-19000 / 0-46000 GPM
- Peso: 2,1 Kg

APLICACIONES

- Perforaciones en mampostería, ladrillo y bloque para colocación de anclajes mecánicos

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionesscr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Perforaciones en serie, armado de carrocerías, fabricas de aberturas, herrería, etc
- Perforaciones en madera y metal de alta dureza
- Armado de muebles y carpintería
- Instalaciones eléctricas, plomería, colocación de artefactos, remodelación, etc

INCLUYE

- (1) Llave de mandril
- (1) Empuñadura
- (1) Barra de profundidad

GARANTIA

- 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT