

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

# SIERRA CALADORA 5.5A 650W DW317K DEWALT

SIERRA CALADORA 5.5A 650W DW317K DEWALT

## Galería



## Descripción del producto

- La sierra caladora DW317K tiene un potente motor de 5,5 amperios con velocidad variable para ofrecer hasta 3100 golpes por minuto. La acción orbital de 4 posiciones proporciona cortes más rápidos y agresivos. Una abrazadera de cuchilla sin llave hace que el cambio de cuchillas sea rápido y fácil, y los retenes de bisel a 0° y 45° ayudan a garantizar un biselado preciso

## CARACTERISTICAS

- La acción orbital de 4 posiciones proporciona control de calidad y velocidad de corte
- La caja de engranajes totalmente metálica brinda una durabilidad superior en un sitio profesional
- Biseles de zapata de 0° a 45° para cortes biselados
- Abrazadera de hoja sin llave con acción de palanca para cambios de hoja rápidos y fáciles
- El motor de 5,5 amperios ofrece cortes potentes en los materiales más duros
- La velocidad variable ofrece de 0 a 3100 golpes por minuto para una velocidad de corte óptima

## ESPECIFICACIONES

- Amperaje: 4,6 Amperios
- Velocidad: 3100 CPM
- Longitud de corte: 3/4"
- Encastre de cuchillas: Tipo T sin llave
- Inclinación: 0° - 45°
- Potencia: 600 W
- Peso: 2 kg

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

---

## APLICACIONES

- Cortes rectos o biselados en madera, metal, fibra de vidrio o plástico
- Recortes del fregadero/salida
- Moldura de acabado
- Cortes de muesca del gabinete
- Cortes curvos en chapa

## INCLUYE

- (1) Bolsa de contratista

## GARANTIA

- 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT