


SIERRA CALADORA DE MESA 20" DW788 DEWALT

SIERRA CALADORA DE MESA 20" DW788 DEWALT

Galería



Descripción del producto

- La sierra caladora de velocidad variable DW788 de 20 pulgadas funciona de manera silenciosa y suave para lograr precisión. La abrazadera de hoja sin herramientas permite cambios de hoja rápidos y fáciles. La ubicación conveniente en el brazo elevable del soplador de polvo, el interruptor de encendido y los ajustes de la sierra en la parte delantera del brazo superior facilitan el ajuste. La mesa de hierro fundido de gran tamaño proporciona un soporte excelente para el material y tiene la capacidad de inclinarse tanto hacia la izquierda como hacia la derecha

CARACTERISTICAS

- El diseño de brazo de enlace paralelo doble reduce drásticamente la vibración y el ruido para cortes extremadamente precisos
- Las abrazaderas de hoja sin herramientas permiten cambios de hoja en segundos
- El interruptor de encendido y apagado, la velocidad variable electrónica, el soplador de polvo flexible y la palanca de tensión de la cuchilla están ubicados en el brazo superior delantero
- El brazo se eleva para que la hoja se pueda pasar fácilmente a través del material para cortes internos
- El diseño del brazo mantiene la hoja perpendicular al trabajo, lo que reduce drásticamente el corte excesivo o insuficiente
- La mesa de hierro fundido de gran tamaño proporciona un excelente soporte de material y biseles de 45 grados (izquierda y derecha)

ESPECIFICACIONES

- Amperaje: 1.3 amperios
- Max CPM: 400-1750 cpm
- Longitud de carrera: 3/4"
- Profundidad de corte: 2"
- Soplador de polvo: Si
- Velocidad variable: Si
- Peso: 25.4 Kg

APLICACIONES

- Corte de juntas y colas de milano

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

INCLUYE

- (1) Sierra caladora DW788
- (1) Llave hexagonal
- (1) Cuchillas
- No Incluye la base *Venta por separado

GARANTIA

- 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT